

监理工程师通知单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B002-014

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的质量问题

内容：

2020 年 11 月 10 日监理部对你单位光伏区围栏施工巡检中发现：

- 1、围栏施工进场材料石子不符合设计要求。
- 2、其原材料未送检，未做配合比。
- 3、围栏立柱安装时未拉直线。

为保证后续安装工作的顺利进行，确保工程质量。我监理部提出以下要求：

- 1、更换进场材料石子。
- 2、尽快进行原材料送检，做配合比。
- 3、对围栏立柱安装未拉直线立即整改。

针对上述问题要求贵单位三日内完成并以书面形式回复。

项目监理部（章）

专业监理工程师：朱彦名

日期：2020年11月10日

注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。