

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-ZH-A039-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-ZH-B002-003 的监理工程师通知单后，已按要求完成 2020 年 6 月 23 日监理项目部对施工现场进行检查发现问题的整改。现报上，请予以复查。

详细内容：

回复 1：已督促施工单位在桩基础施工过程中增派技术人员，对桩基础施工质量严格把控，确保桩基础施工质量。

回复 2：后续材料因发货时间问题，将陆续到达现场。

回复 3：主要材料进场报审资料已整理完成，已报审。

回复 4：人员名册、防疫检查记录因后续人员会陆续进场，将逐步完善人员名册及防疫检查表，现已上报现有人员名册及防疫检查记录

回复 5：已对主进场道路两侧安装安装防护栏，增加反光条、安全警示牌，防止安全事故的发生。见附图：

承包单位(章)

项目(安全)

日期：



项目监理部审查意见：

经复查上述问题已整改，符合要求

项目监理部(章)

专业监理工程师：

日期：



注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；

2、本表一式三份，建设单位二份、监理部、承包单位各二份。

附图:




主进场道路安全护栏



现场安全警示牌



现场安全警示牌



现场安全防护桩、反光带