

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-AQ-A039-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-ZH-B002-004 的监理工程师通知单后，已按要求已督促宝宜电力及时对不符合规范要求的部位进行整改，认真落实技术交底工作，严格按照规范组织施工；及时完成工序自检并报送监理部验收，未经验收严禁开展下道工序。已完成对施工人员关于规范佩戴个人防护教育工作；完善现场安全文明设施；吊装工作开展前工作检查吊带、钢丝绳无破损方可起吊等工作。现报上，请予以复查。

详细内容：

请现场查看，验证。

附件：整改措施照片

承包单位(章)

项目(安全)

日期：



项目监理部审查意见：

整改不到位，继续整改

安全部分整改完成

项目监理部(章)

专业监理工程师：

日

期：2020年07月20日



注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；

2、本表一式三份，建设单位二份、监理部、承包单位各二份。

附件：教育专题会



现场整改照片



