

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-DQ-A039-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-DQ-B002-006 的监理工程师通知单后，已按要求完成 2020 年 8 月 25 日关于组件摆放存在的质量问题整改。现报上，请予以复查。

详细内容：

回复 1：已对不符合要求的相关部位完成整改；

回复 2：已对施工人员再次进行安全技术交底，严格按照规范进行施工，杜绝此类事情再次发生；

回复 3：对组件摆放问题现场已完成整改，对整箱组件选择坚实路面进行单层堆放，对已拆包组件采用托盘进行整齐摆放（见附图）；

回复 4：对现场出现的问题已组织相关人员完成整改。

对组件摆放出现此类情况，我单位已引起高度重视，坚决杜绝此类问题再次发生，确保工程质量。

承包单位(章)

项目(施工)负责人

日

期：



项目监理部审查意见：

经验收,符合要求

项目监理部(章)

专业监理工程师：

日


期：



注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；

2、本表一式三份，建设单位二份、监理部、承包单位各二份。

(附图现状图片)



组件拆包后堆放在托盘上



组件单层堆放