

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-AQ-A039-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-DQ-B002-007 的监理工程师通知单后，已按规范要求进行一下整改：

- 1、部分施工人员光伏区施工作业未按规定佩戴安全帽；我项目部已加强安全管理对现场管理人员及施工班组再次进行安全技术交底。
- 2、少数施工人员裸露上身、抽烟未在待定区域；我项目部对施工班组加强安全教育督导施工人员安全文明施工。
- 3、施工现场安全标语、警示牌不够；我项目部已在陆续增加安全警示标志、安全标语。

现报上，请予以复查。

承包单位(章)

项目（安全）负责人：王延舟

日期：2020.9.12

项目监理部审查意见：

经复查落实整改

项目监理部(章)

专业监理工程师：李中

日期：2020.9.14


注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；

2、本表一式三份，建设单位一份、监理部、承包单位各二份。

附件:



开展安全技术交底



增加安全警示牌