

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-DQ-A039-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-DQ-B002-011 的监理工程师通知单后，已按要求完成 2020 年 9 月 25 日关于施工现场存在的质量问题整改。现报上，请予以复查。

详细内容：

回复 1：已召开例会对施工班组进行要求，强调施工工序报验。

回复 2：已对施工班组进行技术交底，加强施工过程管控，加强三级自检程序，对已安装问题组件进行整改，保证工程质量。

对此类情况，我单位已引起高度重视，坚决杜绝此类问题再次发生，确保工程质量。

承包单位(章)

项目(施工)负责人：李博

日期：2020.09.26



项目监理部审查意见：

经审查符合设计要求

项目监理部(章)

专业监理工程师：陈文利

日期：2020.09.26



注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；

2、本表一式三份，建设单位一份、监理部、承包单位各二份。