

监理工程师通知回复单

工程名称：蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JXGF-DQ-A039-009

致：常州正衡电力工程监理有限公司蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-DQ-B002-013 的监理工程师通知单后，已按要求完成 2020 年 10 月 23 日关于施工现场存在的质量问题整改。现报上，请予以复查。

详细内容：

回复 1：我项目部已各施工班组按工序施工，施工完成后先自检合格后再按程序报验，报验不合格禁止进行下道工序施工。

回复 2：我项目部已对该班组施工人员进行严厉批评教育，并进行口头警告，如再有类似事件发生将进行罚款退场处理。

回复 3：对施工班组上传下达，加强现场成品保护，加强现场管理人员巡查力度。

对此类情况，我单位已引起高度重视，坚决杜绝此类问题再次发生，确保工程质量。

附件：会议纪要、签到表

承包单位(章)

项目(施工)负责人：李康博

日期：2020.10.24

项目监理部审查意见：

经审查符合施工要求

项目监理部(章)

专业监理工程师：陈海

日期：2020.10.24

注：1、承包单位应在接到监理工程师通知单后三天内签署回复意见；

2、本表一式三份，建设单位二份、监理部、承包单位各二份。

会议纪要

项目名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

日期：2020 年 10 月 23 日

会议地点	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电 项目部	会议时间	2020 年 10 月 23 日 17 点星期五
会议主持人	赵思亚		
会议主题： 整改，验收			
我方接到编号为 CZZH-DQ-B002-026 的工作联系单，组织会议各班组相关人员参加会议，会议内容如下： 1、严格要求各施工班组按工序施工，施工完成后先自检按程序报验，工序验收未达到规范要求 进行整改规范后再进行下道工序施工。做到上到工序未报验，下到工序不开工。 2、对施工班组人员再次进行组件安装技术交底，着重强调组件操作工艺、操作安全部分，提高人员成品保 护意识，并安排人员进行巡查，发现违规操作人员对其进行处罚 500 元一次，再犯翻倍。 3、对相关班组人员对工作的态度的进行严厉批评教育，并进行严重的口头警告，如有再发生此类事件将进 行罚款 1000 元，屡教不改的将劝退处理。 4、项目部对各施工班组人员做到上传下达，严格做到安全施工，规范施工，文明施工。 参会人员签字：见会议签到表			

签到表

编号: 001

会议名称	关于现场存在的问题				
主办单位					
会议主持	李明				
地点	项目部	时间	2020年 10月 23日		
参加人员签到					
序号	签名	单位(职务)	序号	签名	单位(职务)
1	朱坤元	宝通电力	14	韩树松	E
2	郭雪梅	宝通电力	15	孟先玉	E
3	孙玉芳	E	16	程清林	E
4	徐波	C2			
5	凡玉东	C1			
6	潘树明	F			
7	王华	B1			
8	夏强	D1			
9	王华	华电线路			
10	王华	宝通电力			
11	韩树松	E			
12	韩山宝	E			
13	谭楼	E			