

监 理 通 知 单

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B1-001

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目》：目前已开始吊装光伏组件及分散，现有以下问题需整改：

- 1、整箱光伏组件放置过于集中，未考虑彩钢瓦屋面承受荷载力问题，且分散不及时，存在安全隐患；（后附图）
- 2、光伏组件拆箱后，无专人看管，且无防倾倒措施；（后附图）
- 3、光伏组件分散时，有单人背抗组件现象；（后附图）
- 4、屋面临边作业人员未佩戴安全防护器具；（后附图）

以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020年8月16日



扫描全能王 创建

