

# 工程罚款单

工程名称:溧阳时代新能源三期10.6MW分布式光伏项目

编号:ZHJL-FKD-04

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 被罚单位     | 芜湖和诚电力工程有限公司           |
| 被罚项目     | 溧阳时代新能源三期10.6MW分布式光伏项目 |
| 被罚金额(大写) | 壹仟元整                   |

罚款原因:

1、业主项目部、监理项目部在2020年09月27日检查停车场车棚钢结构、光伏支架安装施工现场,发现施工人员三人未戴安全帽、两人安全帽带未系、三人未穿戴反光背心(其中一人不服从管理)。

2、业主项目部、监理项目部管理人员每天在巡视施工现场时,对施工现场人员口头警告,要求按照规范进行安全着装,且在监理周例会、进度专题会多次强调做好安全防护以及个人安全佩戴(安全帽、安全带、反光背心、劳保鞋),近几天施工现场,在安全文明施工方面多次被厂区安全部、工程部点名批评,对此业主项目部联合监理项目部在2020年09月26日对停车场施工人员进行“双节”期间施工现场安全教育专题会,但个别施工人员置若罔闻,一而再再违规,触犯安全红线。

3、现对施工现场五名违反安全文明施工人员进行每人罚款200元,共计1000.00元整,并对不服从管理一名施工人员,进行即日起,严禁进入施工现场作业,要求施工项目部对其出入厂区门禁证进行收缴。

项目监理部意见:

同忘

项目监理部(章):

总监理工程师:修明

日期:2020.09.27

建设管理单位意见:

同忘,安全无小事,望施工队谨记

建设管理单位(章):


项目经理:张永

日期:2020.09.17


本表一式3份,由项目监理填报,建设管理单位、送被奖(罚)单位各存一份。



扫描全能王 创建



停车场西区三名施工人员未佩戴安全帽、其中一人未穿戴反光背心



停车场东区两名施工人员安全帽带未系、反光背心未穿戴

