

监 理 通 知 单

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目
编号：JXM15—JL01—TZD003

致：上海金鑫建筑安装工程有限公司

事由：现场混凝土配合比例不符合设计要求

10月16日在检查施工现场时发现，混凝土的沙、石子、水泥、石硝配比重量不准确，达不到设计要求，严重影响工程质量。责令施工方立即整改，并决定给予处罚 2000 元。

（附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：许青松

日 期：2020 年 10 月 16 日



注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

