

监 理 通 知 单

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

编号：JXM15—JL01—TZD004

致：上海金鑫建筑安装工程有限公司

内容：现场灌注桩不符合设计要求

10月27日下午在检查施工现场时发现，48号区域灌注桩位置偏移严重，数量较多，严重影响工程质量。责令施工方立即整改。限在三日内回复。

（附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2020 年 10 月 27 日



注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份



扫描全能王 创建

