

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-014

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：有关光伏区围栏施工事宜。

内容：今天及昨天在驮龙及驮坑光伏区巡查发现，你单位所施工的围栏立柱之间的间距过大，与设计图纸严重不符。现要求你单位立即返工整改，按图纸要求布置光伏区围栏立柱之间的间距，否则监理单位按未按图纸施工判定不合格并不予验收。由此产生的所有后果应由你单位承担

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 01 月 09 日

