

监理工程师通知回复单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-CB-ZHA18-001

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
监理项目部

我方接到编号为 30-NC300601S-JL-XL-001 的监理工程师通知后, 已被要求完成了
相关问题的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我施工单位已对施工班组人员进行严肃处理同时进行安全教育、技术交底。以后严格按照
施工图纸和技术规范要求, 施工管理人员到岗到位, 确保工程质量。

以上问题已整改完成

承包单位(章):

项目经理:

日期: 2020.11.10.

总承包单位审核意见:

项目经理:

日期: 2020.11.10.

项目监理机构复查意见:

同意

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2020.11.11.

填报说明:

本表一式 5 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份, 总承包单位 2 份。