

监理工程师通知回复单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号: 30-NC300601S-CB-ZHA18-003

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
监理项目部

我方接到编号为 30-NC300601S-JL-TJ-002 的监理工程师通知后, 已被要求完成了____
相关问题的整改____工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 每日按施工计划对现场工作进行严格控制, 保证施工进度;
2. 支架基础浇筑工作, 现场对孔洞进行复测, 对偏差过大孔洞进行重新钻孔, 保证支架基础垂直度符合要求, 对地脚螺栓进行调整, 使保护层符合要求;
3. 驮龙 4 台箱变基础已浇筑完毕;
4. 已经加大对现场施工管理力度, 加强领导力及执行力, 使各班组之间能更好的配合工作。


以上问题已整改完成

承包单位 (章) 
项目经理: 马尚峰
期: 2020.11.11.

总承包单位审核意见:

请后续施工保证进度, 确保质量



总承包单位 (章): 
期: 2020.11.11.

项目监理机构复查意见:

同意

项目监理机构 (章) 
专业监理工程师: 宋永成
期: 2020.11.11.

填报说明:

本表一式 5 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份, 总承包单位 2 份。