

监理工程师通知回复单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-CB-ZHA18-012

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
监理项目部

我方接到编号为 30-NC300601S-JL-012 的监理工程师通知后,已被要求完成了
相关问题的整改 工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

1. 警示牌及接地安装已符合规范要求

以上问题已整改完成

承包单位(章):

项目经理: 马治峰

日

期: 2021.1.14

总承包单位审核意见:

同3.

总承包单位(章):

项目经理: 马治峰

日

期: 2021.1.15

项目监理机构复查意见:

整改后符合要求

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 郭俊

日

期: 2021.1.16



填报说明:

本表一式 5 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份,总承包单位 2 份。

整改前:



整改后:



整改前:



整改后:

