

监理工程师通知回复单

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-CB-ZHA18-015

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
监理单位

我方接到编号为 30-NC300601S-JL-020 的监理工程师通知后, 已被要求完成了
相关问题的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 站内消缺施工已开具施工作业票

以上问题已整改完成

承包单位 (章) 
项目经理:
日期: 2021.4.7

总承包单位审核意见:

同意, 请后续严格持行

总承包单位 (章) 
项目经理:
日期: 2021.4.7

项目监理机构复查意见:

同意

项目监理机构 (章) 
专业监理工程师:
日期: 2021.4.7

填报说明:

本表一式 5 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份, 总承包单位 2 份。

已终结

孵龙光伏电站电气第二种工作票

编号: D2-FL-20210401

1、工作负责人(监护人)姓名: 王志文

2、工作班人员姓名: 王峰 共 3 人 (包括工作负责人)

3、工作任务 (工作地点和工作内容):

工作地点	工作内容
开关站	开关站消缺

4、计划工作时间: 自 2021 年 04 月 07 日 8 时 00 分 至 2021 年 04 月 07 日 18 时 00 分

5、工作条件 (停电或不停电): 不停电

6、注意事项 (安全措施)

序号	措施内容
1	仔细核对设备名称, 防止误入间隔
2	使用规范的万用表确认回路是否带电, 不得直接用手触摸端子排
3	戴好安全帽, 安全鞋
4	戴好防护手套, 严格执行一人操作一人监护
5	严禁接触高压侧带电设备
6	

工作票签发人签名: 陈明

7、许可开始工作时间: 2021 年 04 月 07 日 9 时 03 分

工作许可人签名: 陈明

工作负责人签名: 王志文

8、工作人员变动

增添人员姓名	日	时	分	工作负责人签名	离去人员姓名	日	时	分	工作负责人签名

9、工作负责人变动: 原工作负责人 离去、变更 为工作负责人,

变动时间: 年 月 日 时 分 秒

工作票签发人签名: 陈明

10、工作结束：工作班人员已全部撤离，现场已清理完毕；全部工作于 2021 年 04 月 07 日 16 时 07 分 51 秒结束。

工作负责人签名： 王杰文

工作许可人签名： 郑伟文

11、备注

12、评价情况：经检查本票为 合格 票，存在 _____ 问题，已向 _____ 指出。

检查人： 曹宗南 2021 年 4 月 7 日