

监理通知单

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL--002

主送：浙江华凯电力工程有限公司

抄送：芜湖凯阳光伏发电有限公司

主题：关于现场镀锌角铁质量相关事宜

1、经监理部现场巡视检测发现，现场新进场镀锌角铁镀锌层厚度未满足国标《GB/T13912-2002》相关要求，现场实际测量镀锌角铁厚度见以下图示：

鉴于上述情况要求你单位及时整改，将现有的镀锌角铁做退场处理。待采购合格的材料经监理部检测合格后方可进场使用。

望贵单位重视！限三日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020年10月9日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建