

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称： 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目
		编号：XXSY-C-JLTZ-001
致 隆基绿能光伏工程有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目施工项目部 事由： 关于 1A 厂房屋面光伏支架导轨安装事宜 内容： 经我方监理现场巡视发现贵单位建设的隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目在 1A 厂房安装光伏支架导轨时存在导轨悬挑距离过大现象。望贵单位及时巡查问题产生原因并对出现该问题的阵列进行整改，并于 3 个工作日内完成整改回复。（详情见附图） 附图：  项目监理机构 常州正衡电力工程监理有限公司 总/专业监理工程师 日 期		

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。