

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称： 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSV-C-JLTZ-003
---------------	----------	--

致 隆基绿能光伏工程有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目施工项目部

事由：

关于 1A 2A 16A 厂房屋面围栏整改事宜

内容：

经我方监理现场巡视发现贵单位建设的隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目在 1A 2A 16A 厂房屋面临时设置的围栏支架有断裂倒塌现象，临时围栏支架不稳固容易出现安全隐患。望贵单位及时巡查问题安装永久性围栏进行整改，于 7 个工作日内完成整改回复。（详情见附图）

附图：



项目监理机构 常州正衡电力工程监理有限公司 总/专业监理工程师

日期



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。