


| | | |
|---------------|-------|--|
| SH/T 3903-A.4 | 监理通知单 | 工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池 生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项 目 编号：XXSY-E-JLTZ-004 |
|---------------|-------|--|

致：隆基绿能光伏工程有限公司隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目施工项目部

事由 关于光伏屋面的相关事宜

内容

监理现场巡视隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目现场施工时发现屋面仍存在大面积划痕、掉漆，部分区域已有锈迹。现要求贵方立即针对以上问题进行修复处理，未修复完毕不得进入下道工序。后续施工需严格落实安全、技术生产规范并对工人进行交底，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你方在 7 个工作日内对该工作单进行回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2020 年 11 月 30 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。