

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目
		编号：XYFST-CZZH-TZD-005
致：<u>隆基绿能光伏工程有限公司</u>（承包单位） 事由：关于现场存在质量隐患及安全隐患的问题 内容： 经巡视发现你单位所施工的咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目运维通道搭接处安装不牢稳未进行加固，人员走动时容易失衡，从而导致人员摔倒误伤组件及人员摔伤，现要求你单位立即处理此事，抓紧对运维通道进行加固，如限期内未整改闭环，出现任何问题由你单位自行承担； 限二天内回复。 抄送：陕西中地能源开发建设有限公司 项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 总/专业监理工程师： 日期：  咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部		

