

SH/T 3903-A.6

监理工程师通知回复单

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp
屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-LG-TZDHF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 XYFST-CZZH-TZD-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、相关专职安全员已到场
- 2、安全用具、灭火器已到位布置到场。


项目经理 段晓龙
日期 2020.10.29

复查意见：

经检查：所下发的(XYFST-CZZH-TZD-001号通知单)里的内容均已整改，同意闭环。

总/专业监理工程师 李中明

日期 2020.10.29

项目监理机构

SH/T 3903-A. 6	监理工程师通知回复单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：XYFST-LG-TZDHF-002
致 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 我方接到编号为 <u>XYFST-CZZH-TZD-002</u> 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1、已督促厂家尽快发货到场 11 月 2 日材料到场。 2、提前安排材料到场后的施工人员。要求到场后第一时间抓紧施工，排除安全隐患。  项目经理 <u>段晓龙</u> 期 2020.10.29		
复查意见： <u>经复查：所下发的 (XYFST-CZZH-TZD-002 号) 通知单内容均已整改完毕。</u> <u>张团结</u> 总/专业监理工程师 <u>张团结</u> 日期 2020.10.29 项目监理机构		

SH/T 3903-A. 6	监理工程师通知回复单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目			
		编号：XYFST-LG-TZDHF-003			
致 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 我方接到编号为 <u>XYFST-CZZH-TZD-003</u> 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1、屋面采光板未部署警戒线已安排立即处理，在期限内完成。  承包单位(章)用章  项目经理 <u>段晓龙</u> 日期 2020.10.30 <tr> <td colspan="3" data-bbox="185 1447 1460 2042"> 复查意见： 经复查：(XYFST-CZZH-TZD-003)所有存在问题均已整改。 同意闭环。 总/专业监理工程师 <u>段晓龙</u> 项目监理机构 日期 2020-10-30 </td> </tr>			复查意见： 经复查：(XYFST-CZZH-TZD-003)所有存在问题均已整改。 同意闭环。 总/专业监理工程师 <u>段晓龙</u> 项目监理机构 日期 2020-10-30		
复查意见： 经复查：(XYFST-CZZH-TZD-003)所有存在问题均已整改。 同意闭环。 总/专业监理工程师 <u>段晓龙</u> 项目监理机构 日期 2020-10-30					

SH/T 3903-A.6

监理工程师通知回复单

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp
屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-LG-TZDHF-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 XYFST-CZZH-TZD-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、配电箱总断路器已整改安装；
- 2、分断路器漏电保护已整改安装；
- 3、接线插座、分断路器以移出配电箱；
- 4、电线接线以按规范整改，配电箱接地以整改安装；
- 5、已按照“三级配电，两级保护”的要求接线，电线接线按规范整改；
- 6、电线缠绕问题已整改。



承包单位（章）

项目经理 段晓龙

日期 2020-11-08

复查意见：

经检查：(XYFST-CZZH-TZD-004) 通知单所存在的问题均已整改。
同意闭环

总/专业监理工程师 刘中明

项目监理机构

日期 2020-11-08

SH/T 3903-A.6

监理工程师通知回复单

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp
屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-LG-TZDHF-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 XYFST-CZZH-TZD-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、运维通道搭接处已安装加固角钢，全部整改完毕。

承包单位（章）



项目经理

段晓龙

日期

2020.11.20

复查意见：

经检查：(XYFST-CZZH-TZD-005) 所有存在问题
均已整改，同意关闭。

总/专业监理工程师

段晓龙

日期

2020.11.20

项目监理机构

SH/T 3903-A. 6

监理工程师通知回复单

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp
屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-LG-TZDHF-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 XYFST-CZZH-TZD-006 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、逆变器支架遮雨板边部封边工序已全部完整。



承包单位（章）

项目经理 段晓龙

日期 2020.11.20

复查意见：

经复查：(XYFST-CZZH-TZD-006)所有存在的内容均已整改，同意闭环。

总/专业监理工程师 段晓龙

项目监理机构

日期 2020.11.20

SH/T 3903-A. 6	监理工程师通知回复单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目
		编号：XYFST-LG-TZDHF-007
致 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 我方接到编号为 <u>XYFST-CZZH-TZD-007</u> 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1、并网柜问题已整改，厂家工作人员已进场处理。 2、组件已全部到货施工，已提前与咸阳供电局沟通后续并网问题，确保在安全和质量的前提下完成节点任务。 承包单位（章）  项目经理 <u>段晓龙</u> 日 期 <u>2020.11.28</u>		
复查意见： <u>经复查：(XYFST-CZZH-TZD-007)所有问题均已整改。</u> <u>同意闭环</u> 项目监理机构  总/专业监理工程师 <u>郭永刚</u> 日 期 <u>2020.11.28</u>		

SH/T 3903-A.6	监理工程师通知回复单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目
		编号：XYFST-LG-TZDHF-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 XYFST-CZZH-TZD-008 的监理工程师通知后，已按要求完成了问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、直流线穿管已整改。
- 2、桥架卡扣已经整改。
- 3、桥架接地跨接软通带断裂已经整改。
- 4、桥架连接片部分螺丝未紧固已经整改。
- 5、桥架盖板接口处缝隙大已经整改。
- 6、组件接地线未连接已经整改。
- 7、组件边压缝隙大已经整改。
- 8、机加房屋面组件南北方向存在错位现象已经整改。
- 9、机加房屋面组件东西方向存在错位现象已经整改。
- 10、接地扁铁未固定已经整改。

详见附件



项目经理 段晓龙

日期 2020.12.05

承包单位（章）

复查意见：

经复查，（XYFST-CZZH-TZD-008）所存在的问题均已整改。

同意闭环



项目监理机构

总/专业监理工程师 张永明

日期 2020.12.05