

监理通知单

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式
光伏项目

编号：JXM7-ZHJL--001

主送：苏州建德一方能源科技有限公司

抄送：苏州科昇新能源科技有限公司

主题：关于现场安全文明施工及安装质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题：

1、屋顶施工区域临边防护未设置有效措施及防护存在严重的安全隐患。见图 1

2、屋顶施工人员未佩戴安全帽。见图 2

鉴于上述情况要求你单位对现场施工加强管理。1、临边防护及时设置并采取有效的补救措施，整改完成后报监理项目部复查验收。2、对现场工人加强安全教育施工现场必须穿戴防护设备。若未整改监理项目部将对你单位施工的局部区域进行停工整改处理。望贵单位重视！限两日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020年12月02日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

图 1



图 2

