

监理通知单

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式
光伏项目

编号：JXM7-ZHJL--002

主送：苏州建德一方能源科技有限公司

抄送：苏州科昇新能源科技有限公司

主题：关于 2#，3#厂房屋顶支架底座安装质量相关事宜

经监理部现场巡视检测发现以下问题：

1、2#、3#屋顶支架底座安装不平行参差不齐，要求你单位立即整改，
如未整改不得进入下道工序。

2、有底座出现漏钉以及皮垫错位现象，请施工时注意检查。

鉴于上述情况要求你单位及时整改，整改完成后报监理项目部复查。

望贵单位重视！限二日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊平

日期：2020 年 12 月 7 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

