

监 理 通 知 回 复 单

工程名称	苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目	编号	ZHXM-JDYF-003
致：<u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>（监理单位） 我方收到第（JXM7-ZHJL--003）号监理通知后，已按要求完成了<u>整改</u>工作，特此回复，请予以复查。 详细内容： 已按照要求清理现场烟头，并对此次事件进行安全教育及警告，如若再犯直接清退现场。加强现场管理人员及施工人员的安全思想教育及现场监督工作，杜绝类似事件发生。 施工项目单位（章）： 项目经理：<u>任立强</u> 日 期：<u>2020.12.14</u>			
复查意见： <u>已整改</u> 项目监理单位（章）： 专业/总监理工程师：<u>李俊平</u> 日 期：<u>2020.12.15</u>			