





监 理 通 知 回 复 单

工程名称	苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目	编号	ZHXM-JDYF-004
致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 我方收到第（JXM7-ZHJL--004）号监理通知后，已按要求完成了 <u>整改</u> 工作，特此回复，请予以复查。 详细内容： 问题 1：临边防护已按照要求整改完毕。 问题 2：现场已配备灭火器和安全警告标示。 问题 3：加强现场施工人员施工规范教育。禁止出现类似事件。 问题 4：资料部分已整理完成并上报给监理部。 施工项目单位（章）： 项目经理：任与超 日期：2020.12.23			
复查意见： 已整改 项目监理单位（章）： 专业/总监监理工程师：李俊平 日期：2020.12.24			

问题 1 整改前 	问题 1 整改后 
问题 2 整改后 	问题 2 整改后 
问题 3 整改前 	问题 3 整改后 
问题 4 整改后 	