




监 理 通 知 回 复 单

工程名称	苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目	编号	ZHXM-JDYF-001
致：<u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>（监理单位） 我方收到第（JXM7-ZHJL--001）号监理通知后，已按要求完成了<u>整改</u>工作，特此回复，请予以复查。 详细内容： 问题 1：屋顶施工区域临边增加防护网措施。 问题 2：加强安全教育以及现场监督工作。 致：常州科昇新能源科技有限公司 施工项目单位（章）： 项目经理：<u>任占超</u> 日 期：<u>2020.12.3</u>			
复查意见：<u>已整改</u> 项目监理单位（章）： 专业/总监理工程师：<u>李俊年</u> 日 期：<u>2020.12.03</u>			

问题 1 整改前	整改后
图 1 	
问题 2 整改前	整改后
图 2 	