

监理通知单

工程名称：振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目

编号：ZFBH-JL-TZD-001

致：上海上电电力工程有限公司（项目部）

事由：

现场打桩施工质量

内容：

经现场检查发现：现场正在施工的 2#区南第三排个别桩垂直度偏差较大（按规范要求垂直度允许偏差 $\leq 0.5\%$ ），要求你单位项目部在支架安装前必须整改到位，并加强对现场施工的管理控制，发现偏差超过要求时及时纠偏，以免影响支架安装施工。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年12月23日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理工程师回复单

工程名称: 滨海光伏电站容配比优化改造工程

编号:

H7D-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 ZFBH-JL-TZD-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

附件: ☐ 文字回复材料

☒ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位 (章):

技术负责人:



日期: 2020.12.12

项目监理单位核验意见:

复查: 现场整改, 符合要求

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:



日期: 2020.12.13

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

