

监理工程师通知单

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: HZGF-ZL-B002-002

致: 施工单位常州天合智慧能源工程有限公司

事由: 挖土阶段水管线挖断及厂区污水池护面损伤问题

内容:

今日监理人员在巡视过程中发现 A 区西侧 JC-2 (9-27) 基础工程进行挖土作业, 造成地下水管线断裂, 并存有厂区污水池护面损伤现象。

为防止影响厂区正常的安全生产工作, 现要求贵项目部在挖土阶段及时做好地下管线、管道或其他地下设施的保护工作。现要求对水管线断裂的部位, 立即做恢复工作; 污水池护面以下临边土体挖空部位做好有效的支撑处理措施, 做到管线部位不准堆土; 并及时观测管线变化情况, 如有异常要及时汇报, 防止损失发生。

上述事项请你项目部及时落实处理。

附图片:



项目监理部 (章)

专业监理工程师
日期: 2020 年 10 月 30 日



本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。