

监理工程师通知单

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-AQ-B004-003

致: 施工单位常州天合智慧能源工程有限公司

事由: 关于施工现场出现的安全问题

内容:

今日监理人员在现场巡查过程中, 发现问题如下:

- 1、施工现场的防护设施、安全标志、警示牌等不到位, 严重违反安全生产管理保证措施规定;
- 2、你单位作业区材料堆放零乱, 平台周边安全防护封闭不到位, 存在着施工安全隐患;
- 3、交叉作业严重违反安全技术操作规程, 现场施工作业区没有专职安全员;
- 4、现场使用登高梯不规范, 要求使用安全可靠的登高梯, 禁止用不正规方法、工具攀爬高处;
- 5、焊接与切割现场为按照消防管理制度进行配备消防器材, 禁止防火设施不完善;

施工作业前首先要检查作业场所的安全, 以确定是否存在安全隐患。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全, 要事先采取安全措施, 以确保做到“三不伤害”(不伤害自己, 不伤害他人, 不被他人伤害)。为保证后续安全文明施工, 我监理部要求对存在问题的落实整改工作, 各施工单位要认真对照此次检查所暴露出的安全隐患和管理漏洞, 逐条逐项加以落实整改, 落实施工安全防范措施, 限期整改, 确保整改效果, 达到安全文明施工。凡是整改不及时不彻底的单位, 要及时通报批评并对相应单位的负责人提出处理及处罚建议。要求各施工单位对本次所提出的问题进行整改, 并将整改结果用书面形式报监理项目部。



本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。