

监理通知回复单

工程名称 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号: SYWDX-ZHJL-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SYWDX-ZHJL-03 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

光伏支架有质量问题的部位已经按要求进行整改并符合要求, 光伏支架安装已按要求进行验收并符合要求。

附件:

施工项目部 (章):

项目经理: 苏海松

日期: 2020.12.15

监理项目部复查意见:

现场未整改到位, 尽快安排整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 徐海松

日期: 2020.12.15

注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 二 份。



扫描全能王 创建