

监理工程师通知单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号: ZHJL-TZD-009

致: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司 (施工项目部)

无锡镭正能源科技有限公司 (施工项目部)

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

湖州丹伏农业科技有限公司 (转包方)

事由: 关于侯射光伏区阵列组件凹陷事宜

内容:

本周五监理工地例会要求总包单位对侯射村 3 区南数 25 排东端一组阵列因管桩沉降造成阵列组件凹陷尽快整改, 截至今日, 仍未见总包单位进行整改, 为保证发电场区发电设备的结构、使用功能安全和后续的验收不受影响, 特通知总包单位对此阵列尽快整改完成, 同时安排人员对侯射光伏区域进行全面检查, 如有类似质量问题, 总包单位要尽快消缺整改完成, 以免组件损坏扩大损失。(附图)

上述问题, 限 2 日内整改完成并回复报我监理项目部复查。

监理项目部 (章):

总 (专业) 监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。

