

监理通知回复单

工程名称：增资新建绿溪 60MW 地面光伏电站项目二期工程

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为_____的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 候射地块 2 区与 4 区组件上下边不齐已调整。
2. 养鸭鱼塘桩位间距已整改。
3. 安全帽与安全带佩戴问题已整改完成。
4. 警示标志、灭火器已放置、现场材料已设置围挡。
5. 安全员已佩戴袖标。

附件：



监理项目部复查意见：

经复查已完成整改



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。