

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宣宣城漕水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHP-014

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHHL-YCGF-TZD-014 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏区柱头防腐问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章): 
项目经理: 邵马功
日期: 2021.7.2

EPC 单位复查意见:

经现场复查, 已按要求整改。

EPC 单位 (章): 
项目经理: 张宏星
日期: 2021.7.4

项目监理单位复查意见:

复查, 对光伏区柱头防腐仍存在不合格, 需加强现场管理, 对不合格部分整改。

项目监理单位 (章): 
专业/总监理工程师: 王红
日期: 2021.7.4

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

1、管桩桩头防腐油漆涂抹到位



2、对施工人员进行质量管理，要求桩头除锈及泥土清理干净

