

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHE-016

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-016 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 升压站混凝土搅拌配合比等 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理: 邵乃华

日期: 2021.7.20

EPC 单位复查意见:

经现场检查, 已按要求整改。

EPC 单位(章):

项目经理: 张永昌

日期: 2021.7.21

项目监理单位复查意见:

整改, 符合要求

项目监理单位(章):

专业/总监理工程师: 王强

日期: 2021.7.21

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

1、现场未设置混凝土搅拌配比标识，并且未设置磅秤的问题已整改



2、混凝土搅拌机侧路面已硬化

3、现场砂子太细，已经更换，并且我单位施工时，除了部分垫层使用自搅拌，其他电缆沟顶、出线构架、PT 基础、避雷器基础等都使用商品混凝土浇筑。



扫描全能王 创建