

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-018

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-018 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 升压站电气楼施工相关问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理: 张成良

日期: 2021.8.12



EPC 单位复查意见:

经现场复查, 已按要求整改。

EPC 单位 (章):

项目经理: 张成良

日期: 2021.8.18



项目监理机构复查意见:

无不符合要求, 监理单位加强现场管理, 杜绝再有类似问题出现。

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师: 张成良

日期: 2021.8.21



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

1、电气楼已拆除的部分雨棚、梁底模：拆完后已用钢管支起。



2、一处漏筋部位已经处理



扫描全能王 创建