

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-019

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-019 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 综合楼钢筋绑扎等 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期: 2021.8.26

EPC 单位复查意见:

已检查, 已按要求整改。

EPC 单位(章):

项目经理:

日期: 2021.8.26

项目监理单位复查意见:

已整改合格, 现加强现场管理, 确保工程质量。

项目监理单位(章):

专业/总监理工程师:

日期: 2021.8.27

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、现场次梁箍筋不符合设计规格要求，箍筋规格偏大导致绑梁筋时不到位，现已整改。
- 2、现场梁的上部通长筋与下部通长筋距离不符合要求，现已整改。



- 3、部分梁内垫块放置不符合要求，现已整改。



- 4、部分梁内存在泥土需要清理，现已整改。



- 5、部分基础柱偏移，现已校正。

