

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-044

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-044 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 高桩安全 施工 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理: 邵月红

日

期: 2022.8.16



EPC 单位复查意见:

对高桩施工人员进行安全交底, 并按规定要求作业人员做好个人防护用品

EPC 单位 (章):

项目经理: 张云

日

期: 2022.8.16



项目监理单位复查意见:

复查, 已整改, 并按规定配戴安全带, 安全带及扣件合格。

监理单位项目负责人加强施工现场检查, 确保安全, 确保质量。

施工队。

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师: 邵月红

日

期: 2022.08.16



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。

监理工程师通知回复单附件

1、 B06/B07 高桩施工人员高空作业未佩戴安全帽、安全绳、个别施工人员光膀子作业；未配备防坠器、登高设施存在安全隐患；已对高桩施工人员进行安全再教育，配备防坠器、安全帽、安全带、更换登高设备；

