

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-023

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-023 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 升压站站
内道路浇筑 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日期:




EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

复查, 整改完毕, 符合要求

项目监理机构 (章):

专业/总监监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

1、升压站站内道路浇筑由于混凝土离析现象个别地方出现混凝土石子裸露，面层浮浆，路面高低差存在较大误差，现已整改。

