

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-025

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-025 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏区组件、支架安装整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理: 张智

日期: 2021.11.15



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改。

EPC 单位 (章):

项目经理: 张智

日期: 2021.11.15



项目监理机构复查意见:

复查合格, 符合要求。

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师: 张智

日期: 2021.11.16




本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建


监理工程师通知回复单附件

1、组件垫片缺少且螺栓松动已补齐垫片且紧固。2、檩条配件安装错误的已按施工图纸整改。



3、檩条连接件未校准的已校准。

4、现场各别阵列凹陷现象已调整。5、已落实安装完工清场工作。



6、抱箍螺栓已紧固安装到位。7、檩托、直拉杆套管安装已校准。

