

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-027

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-027 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 综合楼中控室等 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日

期:

2021.11.26
申宜宜城流水镇 100MW
农光互补光伏电站项目

EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日

期:

2021.11.26

项目监理机构复查意见:

经复查, 已按要求整改, 符合要求

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师:

日

期:

2021.11.27

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、综合楼中控室后台已完成。
- 2、电气楼防静电地板已做，火警报警系统已完成，空调已安装。
- 3、附属用房、站内道路、围墙大门等已完成。
- 4、升压站视屏监控、污水处理及生生活用水等已完成。
- 5、光伏区打桩已完成 90%。
- 6、线路对侧间隔施工进度已整改。

