

监理工程师通知回复单

项目名称：中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：JSFF-ZGHF-029

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位：

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-029 的监理工程师通知后，已按要求完成了箱逆变回填、组件支架安装整改等工作，现报上相关资料，请予以复查。

附：1、回复材料 1 页。

施工单位（章）

项目经理

日



EPC 单位复查意见：

复查，已按要求整改

EPC 单位（章）

项目经理

日

期：2022.01.06



项目监理单位复查意见：

复查，基本整改完毕，还有部分需继续整改后报复查。

项目监理单位（章）

专业/总监理工程师

日

期：2022.01.07



本表一式 4 份，由施工单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、箱逆变周围回填不到位，现已整改。
- 2、个别组件接地线未连接、部分组串接地未与环网连接，现已整改。
- 3、部分接地扁铁焊接不规范、部分 1*4 光伏电缆留余不足、未穿管，现已整改。
- 4、电缆标识桩埋设、部分组件、支架螺栓松动，现已整改。
- 5、桩头防腐差的工序已施工，A07 部分管桩入土深度不够，现已整改。
- 6、A06、A07、A09 箱逆变已安装支架，刷防火涂料，安装门。
- 7、个别组串裸露在外的已绑扎在檩条内，现已整改。

