

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-030

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-030 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 管桩桩头防腐 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

经复查, 已整改防腐, 但支架、但件需安装后, 还需补漆。

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、管桩桩头油漆未刷到位，现已整改。
- 2、桩头已进行除杂质后再刷漆，桩顶平面未做防腐，现已整改。

