

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFP-ZGHP-033

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-033 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 组件支架安装整改 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 2 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

复查, 部分区域已整改, 但是仍有部分需继续整改并验收

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、组件安装前未对支架进行调整，现已整改。
- 2、组件之间有错边现象，现已整改。
- 3、拉杆与安装图纸有误，现已整改。
- 4、部分组件缺少平垫、弹片且螺栓松动，现已整改。
- 5、个别组串安装后出现起伏现象，现已整改。
- 6、换桩区域已有施工方案及安全措施。
- 7、1*4 直流电缆敷设 PE 管已加长。
- 8、电缆沟坍塌部位已清理并达到设计深度。
- 9、组件拆箱后已按规范进行支护，支架组件上泥土已清理。

