

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-036

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-036 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 升压站消缺 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

经复查, 部分已整改完毕, 剩余部分整改项需抓紧整改, 报监理单位复查

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、建筑用房楼面防水工序近期整改中；
- 2、消防室新增观察孔验收前完成。
- 3、敷设用房上已重新安装除锈防腐门、张贴安全警示牌。
- 4、继保室到中控室的外露网线近期处理。
- 5、室外构架未设置闭门锁、未悬挂相序牌由于停电时间提前结束（6.5日改为6.1日）近期处理。
- 6、光伏区监控系统支架近期整改。光伏区监控系统加密装置近期联系厂家配置。
- 7、升压站已配置消防器材。
- 8、升压站围墙外绿化已完成。

