

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHP-038

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-038 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 接地扁铁整改 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

复查, 基本整改到位, 符合要求, 请施工单位做好后续工作, 加强现场质量管理。

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、接地扁铁敷设在高低压电缆上面，现已整改。
- 2、接地扁铁规格型号不一致焊接在一起，现已整改。
- 3、扁铁焊接搭接面达不到2倍以上，现已整改。
- 4、焊接后未作防腐，现已整改。
- 5、箱逆变环网接地缺少接地极。
- 6、高压电缆沟未铺砂盖砖且未报验私自回填，现已整改。

