

监理通知单

工程名称：中宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-031

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司



主题：关于光伏区施工相关事宜

内容：监理项目部人员现场巡视检查（光伏区 B13、B14 方阵）发现以下问题：

- 1、管桩桩头防腐前杂质未清理、未除锈，防锈漆未刷到位，部分管桩未做防腐漆。
- 2、光伏区方阵正对 110KV 线路下方，未避开 110KV 线路，不符合相关规范要求。
- 3、光伏区部分方阵周围被树木遮挡，未砍伐，影响支架组件安装、围栏施工及阴影遮挡影响发电量，施工单位需尽快协调处理。

针对以上问题，望施工单位加强现场管控，对于发现的问题及时整改、处理。另通知升压站施工队抓紧时间对消缺项及未完成项进行整改，完善。

整改后回复



监理项目部

总/专业监理工程师：李继

日期：2022年05月03日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建