

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCCF-TZD-010

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

主题：关于现场安全施工相关事宜

内容：监理项目部对施工区域巡视发现以下问题

1、升压站 SVG 基础开挖后，基坑临边未见安全警示；

2、电气楼基础开挖深度按设计要求在 3 米左右，基础开挖后，必须做好基坑临边安全防护，以防人员跌落而造成安全事故。

3、光伏区 B01 区，管桩进场吊卸车时，挂钩人员未佩戴安全帽，存在安全隐患。

针对以上问题，要求总包单位项目部加强现场安全管控，时刻提醒及做好现场安全防控，对于存在安全隐患问题及时纠正、整改。

限期二日内整改后回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李健

日期：2021 年 05 月 28 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



二：吊桩人员未佩戴安全帽



水光