

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-005 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏区桩基施工整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

已按照要求进行整改

EPC 单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经复核, 对不合格桩基已整改完毕, 符合要求

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师:


日期:




本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。

监理工程师通知回复单附件

1、A01、A12、A13 地块垂直度偏差较大已整改



2、打桩区域部分桩基入土深度不符合设计要求已整改，将管桩下压达到设计要求



3、断桩已拔出，重新更换好桩打入。

