

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-007 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏区箱逆变基础问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经现场复检, 符合要求, 已整改。

EPC 单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

复查, 对不合格部分已整改完毕。

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师:


日期:

日期:



监理工程师通知回复单附件

1、A07 箱逆变基础拆除后发现蜂窝已整改，并重新对施工人员进行技术交底



2、A03 箱逆变预埋槽钢水平度偏差过大，后期安装将采取垫铁调整水平度，同时项目部将加强现场施工质量管理

3、箱逆变基础浇筑完成后已按时养护



4、模板二次利用时，表面已清除干净

